
0100 0130 0200 0230 0300 0330 0400 0430 0500 0530 0600 0630 0700 0730 0800 0830 0900 0930 1000 1030
LOS VGR-2
AOS 0155
CONFIRM CONFIG CHKLST
VGR-1 BACKUP PASS
LOS 0355
CONFIRM CONFIG CHKLIST
POST-CAL
LOS 0435
END CDA/DRA REC
PRE-CAL
CONFIRM CONFIG CHKLIST
RISE 0345
RESUME NOM CONFIG
END DRA REC
VGR-1 BACKUP PASS
AOS 0330
CONFIRM CONFIG CHKLIST
LOS 0620
AOS VGR-2
BEGIN CCS LOAD 0552
XPOCC MNVR
S-LGI/X-HI
XRSCAT MNVR
MINI-OSCAL
RNG MOD ON
TWNC OFF
SATURN C/A
SATURN EGI
XPOCC
SATURN EGE
XROCC
RING PLANE XING
XSMASS
1700 1730 1800 1830 1900 1930 2000 2030 2100 2130 2200 2230 2300 2330 0000 0030 0100 0130 0200 0230
0200
RSS CRITICAL EVENT
43 Q/L TRK IDR
0715
RSST OFF LINE
63 REP BRIEFING
43/63 POST PASS BRIEFING
TWNC ON
PLASMA CAL/1-WAY DOPP
TWNC OFF
WIDE DEADBAND
VGR-2 PLASMA CAL PASS
CONFIRM CONFIG CHKLIST
LOS 0430
VGR-2 PLASMA CAL PASS
CONFIRM CONFIG CHKLIST
LOS 0335
START VGR-1 ARRAY
0100 0130 0200 0230 0300 0330 0400 0430 0500 0530 0600 0630 0700 0730 0800 0830 0900 0930 1000 1030